

Carl Zeiss sp. z o.o.



SZKOLENIE AUKOM 1

Firma:

Termin:

	Omówienie:	tak	nie
Rozdz. 1-1 Wielkości fizyczne i ich jednostki		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-2 Układy współrzędnych 2D i 3D		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-3 Współrzędnościowe maszyny pomiarowe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-4 Główce pomiarowe we współrzędnościowej technice pomiarowej		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-5 Podstawy metrologii współrzędnościowej		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-6 Wymiarowanie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-7 Elementy geometryczne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-8 Połączenia geometryczne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-9 Przygotowanie pomiaru na współrzęd. maszynie pomiarowej		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-10 Wybór głowicy pomiarowej i kwalifikacja		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-11 Pomiary z użyciem współrzędnościowej maszyny pomiarowej		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-12 Analiza wyników pomiarowych		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-13 Analiza zadań pomiarowych		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdz. 1-14 Dokumentacja i zarządzanie jakością		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uwaga:

* W przypadku nieobecności na więcej niż 50% tematów, certyfikat nie jest wydawany

.....
podpis trenera

.....
podpis klienta